

SERVO-DRIVE pro AVENTOS - Update software u pohonné servojednotky

Prodejní informace

26/2010

Změna výrobku




Opodstatnění pro změnu výrobku

U korpusů se SERVO-DRIVE pro AVENTOS HF ve spojení s omezovačem úhlu nastával stále znovu problém. Ačkoliv se čelo nachází v rovnováze, vymršťuje se resp. zpětně pruží zpět.

Tato chyba bude nyní díky Update software pohonných servojednotek odstraněna (zlepšena).

Poznámka: Při použití omezovače úhlu a zároveň synchronizaci více servojednotek, musí mít všechny servojednotky aktualizovaný software. (platí **jen pro kombinaci** SERVO-DRIVE pro AVENTOS HF s omezovačem úhlu otevření)

Označení změny výrobku:	
Identifikační číslo <input type="checkbox"/> Nové <input checked="" type="checkbox"/> Zůstává stejné	Číslo artiklu <input type="checkbox"/> Nové <input checked="" type="checkbox"/> Zůstává stejné
<input checked="" type="checkbox"/> Změna od čísla šarže (Chargennummer) <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; margin-top: 5px;">od čísla šarže (Chargennummer) 5550 je chyba odstraněna</div>	
Kterých artiklů se změna týká ?	
 10.07.09_Programm_SERVO-DRIVE für AVENTOS_Antriebseinheit.xls	
Termíny z BAU (od kdy bude nový díl dodáván)	
stávající artikl bude spotřebován - od začátku 2011 bude dodáváno již pouze nové provedení	
Cena	
<input checked="" type="checkbox"/> zůstává beze změn <input type="checkbox"/> na doptání <input type="checkbox"/> dle ceníku	
Podklady pro komunikaci: (co musí být změněno resp. kdy budou k dispozici)	
žádné se neplánují	